




## Fiche avec raccord droit pour gaine thermorétractable Plug with straight backshell for heatshrink sleeving


06 T	
06 RT	VG 95328 J



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A max	D max	G max		M max
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp			souder solder	sertir crimp	
8	851 06 T 8.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 8.. $\frac{P}{S}$ . 50..	36.70	36.00	19.05	15.35	7.20	6.70	3.70
10	851 06 T 10.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 10.. $\frac{P}{S}$ . 50..	36.70	36.00	21.80	18.15	10.20	9.40	3.70
12	851 06 T 12.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 12.. $\frac{P}{S}$ . 50..	36.70	36.00	26.15	23.45	13.20	11.95	3.70
14	851 06 T 14.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 14.. $\frac{P}{S}$ . 50..	36.70	36.00	29.35	24.25	16.10	15.15	3.70
16	851 06 T 16.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 16.. $\frac{P}{S}$ . 50..	39.00	38.30	32.50	29.55	19.25	18.05	3.70
18	851 06 T 18.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 18.. $\frac{P}{S}$ . 50..	39.00	38.30	35.30	31.75	21.30	19.95	3.70
20	851 06 T 20.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 20.. $\frac{P}{S}$ . 50..	44.00	42.90	38.85	35.85	24.40	23.05	3.70
22	851 06 T 22.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 22.. $\frac{P}{S}$ . 50..	44.00	42.90	42.05	38.20	27.50	25.55	3.70
24	851 06 T 24.. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RT 24.. $\frac{P}{S}$ . 50..	42.70	41.60	45.10	41.30	30.60	28.65	3.70

## Fiche avec raccord droit démontable pour gaine thermorétractable Plug with removable straight backshell for heatshrink sleeving

06 M	
06 RM	



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A max	D max	G max	M max
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp				
8	851 06 M 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 8 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	50.00		19.05	13.55	7.05	3.50
10	851 06 M 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 10 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	50.00		21.80	15.35	9.90	3.50
12	851 06 M 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 12 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	50.00		26.15	19.48	12.60	3.50
14	851 06 M 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 14 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	50.00		29.35	21.30	15.90	3.50
16	851 06 M 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 16 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	50.00		32.50	24.50	18.95	3.50
18	851 06 M 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 18 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	50.00		35.30	26.45	20.90	3.50
20	851 06 M 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 20 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	52.00		38.85	30.73	23.70	3.50
22	851 06 M 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 22 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	52.00		42.05	34.24	26.60	3.50
24	851 06 M 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	851 06 RM 24 .. $\frac{P}{S}$ . 50..	52.00		45.10	36.47	29.30	3.50